


漏れませんか…？


メンテナンスを怠ると…

液漏れ



経年劣化、ガスケット割れ、変形などによって液が外部に漏れることがあります。

流体混合




部品の劣化により、温水と冷水が混合し、異物混入の危険があります。

能力低下




汚れなどによって効率が落ちることで、無駄なエネルギーを消費します。




簡単セルフチェック

目視チェック




目視でガスケットにひび割れや漏れがないチェックしてください。

差圧チェック



圧力計で入口と出口の圧力差を確認してご連絡ください。

温度チェック



入口と出口4点の温度と熱源側の流量を確認してご連絡ください。


推奨メンテナンス時期

○冷水：6～9年 ○温水：3～5年 ○高温水・スチーム：1～2年

2つの解決策

緊急時


パーツ交換



ガスケット・プレート・ボルトなど、あらゆる部品の交換が可能で、リユース品の販売も行っています。

能力回復


プレート洗浄



ご使用のプレートの洗浄を行うことで、ほぼ100%の能力が回復します。

さらに！

パフォーマンス診断



性能診断を行うことで、状態や適正なメンテナンス周期を特定することができます。分解せずに設備運転中に計測可能です。

多数メーカー対応



どのようなメーカーでも整備作業が可能です。

熱交換器に関わるお困りごとは、
ぜひ我々にお任せください！

お問い合わせはこちら